



Fot. Volkswagen Transporter.



Fot.1 Widok na bok pojazdu.



Fot.2 Pękający dach nad szybą czołową.




Fot.3 Szyba czołowa.



Fot. 4 Podsufitka.



Próg i nadkole prawa strona.



Próg lewa strona.




Podłoga tył lewa strona.



Podłoga tył prawa strona.



Prawa strona pojazdu.



Nadkole prawe i lewe pojazdu.